

L'ASSEMBLAGE THERMIQUE PAR LE PROCÉDÉ S.E.R.P

DOCUMENT DE GUIDANCE

Réaliser des éprouvettes tests de soudure par le procédé S.E.R.P

| PHASES | OPERATIONS | RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES |
|---------------------------|--------------------------------------|--|
| 100 : S'équiper | Portez les sécurités corporelles. | Matériel de sécurité obligatoire. |
| 200 : Préparer | Préparer le poste de travail. | - Préparer votre aire de travail et les outils (Tuyau d'air comprimé, 1 Pinces étaux, papier à poncer P80, tenaille, marteau rivoir et burin). Ne jamais mettre l'outillage au sol. |
| 300 : Préparer | Préparer les éprouvettes. | - Préparer 2 éprouvettes de même nature (acier) et de même épaisseur (0,8 mm) que les pièces à assembler. |
| 400 : Nettoye r | Nettoyer les éprouvettes. | - Dégraisser les 2 tôles sur les deux faces et poncer au papier P80 les deux cotés des tôles. |
| 500 : Protéger | Appliquer un produit anti-corrosion. | - Appliquer un apprêt soudable de Zinc en aérosol sur une face de chaque tôle. |
| 600 : Repérer | Repérer les points de soudure. | - Plaquer les deux faces peintes l'une contre l'autre et effectuer trois repérages à une distance d'intervalle de 20 mm. |

| | T | Ţ |
|-----------------------------|--|--|
| 700 : Souder. | Réaliser les trois points de soudure. | Brider les deux pièces à l'aide d'une pince étaux. Réaliser les trois points de soudure sur l'éprouvette. |
| | | - Préparer le marteau rivoir, le burin et la tenaille. |
| 800 : Déboutonner | Déboutonner les points de soudure S.E.R.P. | - Écarter les deux tôles à l'aide du burin et du marteau rivoir. |
| | | - Bloquer une partie des deux tôles dans l'étaux et avec la tenaille tirer la 2ème tôles en arrière. |
| | | - Le déboutonnage est concluant lorsque la zone soudée reste solidaire à l'une des tôles. |
| | | |

Votre test est fini, veuillez remettre le ou les éprouvette (s) test(s) à votre professeur.