Mesurer les tensions simples aux bornes d'un générateur triphasé

publié le 11/09/2008

Descriptif :

Vidéo sur les branchements à réaliser pour mesurer les tensions simples aux bornes d'un générateur triphasé.

Montage pour mesurer les tensions simples aux bornes d'un générateur triphasé (Flash Video de 3 Mo)
Auteur : F ROGER LP CHASSENEUIL
Durée : 0'48"

Document joint

montage pour mesurer les tensions simples aux bornes d'un générateur triphasé (Zip de 6.5 Mo)

télécharger la video mpeg

Académie de Poitiers

Avertissement : ce document est la reprise au format pdf d'un article proposé sur l'espace pédagogique de l'académie de Poitiers.
Il ne peut en aucun cas être proposé au téléchargement ou à la consultation depuis un autre site.