Consigne de sécurité	Soudage à l'arc électrique avec électrode enrobée

Ne pas utiliser ce poste de soudage sans formation et sans autorisation du professeur.

N°du SAMU : 15
ou 112 (portable)

Risques	Protections Individuelles
Electrocution	Recommandations : Vérifiez les câbles.
Rayon ultra violet	
Brûlures aux yeux Intoxication par inhalation des fumées	Aspirations

Risques	Protections Collectives
Rayons ultra violet	Rideaux de protection

Nota : En fin d'utilisation, mettre le poste hors tension.

Consigne de sécurité	Soudage électrique par résistance et par points

Ne pas utiliser ce poste de soudage sans formation et sans autorisation du professeur.

N° du SAMU : 15
ou 112 (portable)

Risques	Protections Individuelles
Electrocution	Recommandations : Vérifiez les câbles.
Brûlures aux yeux (projections)	
Ecrasement des doigts Brûlures des mains	Surveiller la position des mains

L'utilisateur ne doit pas avoir de problème cardiaque.
Nota : En fin d'utilisation, mettre le poste hors tension.

Consigne de sécurité	Soudage à l'arc électrique M.I.G. – M.A..G.

Ne pas utiliser ce poste de soudage sans formation et sans autorisation du professeur.

N°du SAMU : 15
ou 112 (portable)

Risques	Protections Individuelles
Electrocution	Recommandations : Vérifiez les câbles.
Rayon ultra violet Inhalation des fumées Asphyxie	 Aspiration individuelle
Brûlures	**Gants** **guêtres** **tablier**

Risques	Protections Collectives
Rayons ultra violet	Rideaux de Protection Système d'aspiration

Nota : En fin d'utilisation, mettre le poste hors tension.

Consigne de sécurité	Soudage oxy-acétylènique, soudo-brasage et brasage

Ne pas utiliser ce poste de soudage sans formation et sans autorisation du professeur.



N° du SAMU : 15
ou 112 (portable)

Risques	Protections Individuelles
Brûlures des mains	
Brûlures des yeux	

Risques	Protections Collectives
Brûlures de ses voisins	Recommandations : Attention aux gestes
Inhalation des fumées	Aspiration
Risque d'incendie	Recommandations : Repérer l'extincteur le plus proche

Nota : En fin d'utilisation, fermer les gaz et mettre le poste de travail dans son état initial.

Consigne de sécurité	Soudage T.I.G.

Ne pas utiliser ce poste de soudage sans formation et sans autorisation du professeur.

N° du SAMU : 15
ou 112 (portable)

Risques	Protections Individuelles
Electrocution	Recommandations : Vérifiez les câbles.
Rayon ultra violet	
Brûlures Inhalation des fumées Asphyxie	 Aspiration individuelle

Risques	Protections Collectives
Rayons ultra violet	Rideaux de Protection

Nota : En fin d'utilisation, mettre le poste hors tension et fermer le gaz.