





# DOSSER TECHNIQUE

Contenu	Référence fichiers	Format	N. feuilles	N° page
Cahier des charges	DosTech\1CahCharge.doc	A4	1	1/7
Fiche technique de définition	DosTech\2FiTechDef.doc A4		1	2/7
Nomenclature	DosTech\3Nomencl.des	A4	1	3/7
Dessin de définition (dos)	DosTech\4DesDéfi.des	A3	1	4/7
Dessin technique	DosTech\5DesTech.des	A3	1	5/7
Gamme de fabrication	DosTech\6Gamme.doc	A4	3	6/7
Graphe de fabrication	DosTech\7Graphe.doc	A4	1	7/7





# **CAHIER des CHARGES:**

### **FONCTION D'USAGE:**

Ce short d'allure sportive pourra être porté lors de randonnée pédestre de même que lors de sorties décontractées.

## **FONCTION TECHNIQUE:**

đ	Devants:	deux poches surpiquées légèrement décollées dans découpe.
		• une poche briquet plaquée, partiellement masquée par la découpe formant poche, au niveau du côté gauche.
	avec sous-pont.	■ l'ouverture sur le milieu devant est assurée par une fermeture à glissière
đ	Dos:	■ empiècement en pointe vers le milieu dos.
	agrémente la poche	• deux poches plaquées avec ouverture ourlée, une étiquette logotée droite.
		■ fourche surpiquée.
đ	Passants:	■ surfilés, rempliés, surpiqués de chaque côté.
đ	Ceinture: du tour avec fixation	droite avec insertion de passants, rabattue / endroit et surpiquée au niveau en du haut des passants.
đ	Bas:	■ ourlets égaux.

er Les assemblages et les placages sont agrémentés d'une double surpiqure mis à part au niveau

de la fourche devant.





# FICHE TECHNIQUE DE DEFINITION :

### MATERIEL ET MACHINES EMPLOYES:

### **CODE D'ENTRETIEN:**

Désignation	Symbole Machine	Symbole point
piqueuses plates simples		301
surfileuses	<u> </u>	504
boutonnière " lingerie "		304



# REGLAGE DE LA LONGUEUR DU POINT Assemblage Coulissage Ourlage Surpiquage Placage

VALEUR 1	DE COUTURES
Assemblage	10 mm
Rempliage	10 mm
Coulissage	10 mm
Ourlage	10 mm et 20 mm
Surpiquage	1 mm, 5 mm et 15 mm
Rabattage	1 mm
Placage	10 mm

### **FICHE TECHNIQUE DES FOURNITURES:**

Tissu: Coton / Lin

Thermocollant: Polyamide

Boutons : Métal Rivets : Métal Fil : Coton

Fermeture à glissière : Métal

Etiquette logotée

#### **FICHE DE QUALITE :**

Le grade de qualité de ce produit exige les limites de tolérances suivantes :

Assemblage	Valeurs constantes	+ ou – 1mm
Rempliage	Valeurs constantes	+ ou – 1mm
Placage	Aplomb et régularité	0
Coulissage	Valeurs constantes, aplomb	0
Ourlage	Valeurs constantes, aplomb	+ ou – 1mm

Surpiquage	Régularité	0
Rabattage	Aplomb et régularité	0
Surfilage	Régularité	+ ou – 1mm
Repassage	Net et sans faux plis, couture plate	

2/7

		D	0	B	7
2	21	1	Etiquette logotée	Culr	
2	20	5	Rivets	Métal	Ø 7 mm
1	19	1	Bouton	Métal	Ø 18 mm
1	18	1	Fermeture à glissière	Métal	longueur 18 cm
_ 1	17	2	Thermocollant	Non-tlssé	
1	16	1	Sous-pont		
1	15	1	Fond de poche gauche		
1	14	1	Fond de poche droit		
1	13	1	Passant bande		Couper 5 passants de 8 cm
1	12	1	Ceinture gauche		
1	11	1	Ceinture droite	Coton / Lin	
1	10	1	Poche Briquet		
+ (	9	1	Petit coté devant gauche		
	8	1	Petit coté devant droit		
	7	2	Poche dos		
	6	1	Emplècement dos gauche		
Ĺ	5	1	Emplècement dos droit		
	4	1	Dos gauche		
-[;	3	1	Dos droit		
	2	1	Devant gauche		
	1	1	Devant droit		
R	βÞ	NP	Désignation	Matière(s)	Renseignements
	JM Chel	PCAD le :	SHORT "PA	ABLO''	Dessiné par :  3Nomenol.des
F			L.P. S.SIGNORET	BRESSLURE	3/7
F	$\overline{\mathbb{A}}$	4	Spécialité : Métiers d		Prêt à porter
	, \	. !	The contract of the contract o	B B	T THE CO POLICE

# **GAMME DE FABRICATION**





<u>Thème</u> : Détail ouverture devant (braguette)	Référence: BR 1
--	-----------------

# CONDITIONS TECHNOLOGIQUES

Matière d' <b>œ</b> vre	Machine	Type de point	Nombre pts/cm	Équipement	Outillage divers	Temps passé :
		301	5pts/cm	P.presseur 1 branche		
		504				

N°	Opérations	Schémas ou Sections	Directives Complémentaires
01	Assembler vêtement en laissant une ouverture pour la fermeture.	Paints d'arrèti	-respect –o- élément. -respect hauteur ouverture. -respect valeur assemblage. -solidité de l'arrêt
02	Repasser assemblage.	X	
03	Remplier côtés ouverture en décalant la pliure au côté gauche, par rapport au sillon de l'assemblage.	1 1 5 2	-régularité remplis.
04	Surpiquer côté gauche ouverture sur fermeture.	1-0-	-régularité surpiqûre. -platitude surpiqûre.

-1-BR1

05	Surpiquer le devant droit ouverture /fermeture :  * piquer soit :	1 20 2	-respect valeur surpiqûrenetteté extrémitérégularité surpiqûre -alignement haut ouverture -platitude de l'ouverture.
06	Plier, surfiler sous-pont.		
07	Fixer le sous pont par piqûre de maintien, (côté droit.).	Piqûre de maintien	Soulever la partie dessus du devant.

A l'extrémité de l'ouverture, ouvrir la fermeture en début et en fin de surpiquage.

## TOUTES les OPERATIONS SERONT SUIVIES d'un CONTROLE

- 2 - BR1

Pièces  Opérations  Nombre  urfiler  assembler	Passants 1	Sous-pont	1	Ceinture					Empiècement dos	Petit côté devant	he															
Opérations Nombre urfiler assembler		Sous-pont	<b>Devant</b>	ure	quei	re			þ	ਲ	Ğ	1	• 1	GRAPHE DE FABRICATION												
Opérations Nombre urfiler assembler		Sous-p	)evaı	$\equiv$		riè	tte		ent	dev	Fond de poche	ure	u	S												
Opérations Nombre urfiler assembler		Sou	$\sim$	ii.	br	s ar	dne	Dos	em	ité (	de I	net	Bouton	Rivets												
urfiler Assembler	1	<b>J</b>	П	Ce	che	Poches arrières	Etiquette	Ι	ièc	t cć	nd (	Fermeture	Вс	<b>S</b>												
urfiler Assembler	1				$\mathbf{Pc}$	Po			Jur	Peti	Fo															
ssembler	1	1	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	1	5												
	q	0	ø																							
				<b>o</b>																						
Ourlet					0	ø																				
laquer étiquette						φ																				
laquer poches arrières						L	þ																			
urpiquer	ø																									
ssembler								ø																		
urfiler								0																		
urpiquer								0																		
laquer poche briquet					_			ø																		
ssembler, surpiquer							φ																			
urfiler							0																			
ssembler							ø																			
urfiler							ø																			
ssembler (fourche)								ø																		
urfiler								0																		
urpiquer								ø																		
ssembler (fermeture)										ø																
ssembler (sous-pont)		i				ø																				
ssembler (côtés)						0																				
urfiler						ø																				
urpiquer						ø																				
Assembler (entre-jambe)						ø																				
urfiler						0																				
ssembler, rabattre			þ																							
Ourler bas			o																							
xécuter boutonnière			o																							
oser bouton								þ						$\sqcap$												
oser rivets								L			þ			Ħ												
Contrôler, repasser																										



