
DOSSIER TECHNIQUE

VESTE " SYLVIE "
V0001



contenu	référence fichiers		n° dans dos.tech	format	nombre feuilles
- dossier technique	dtp2001	.doc		a3	1
- cahier des charges	charp2001	.doc	1	a4	1
- dossier définition	dep2001.	doc	2	a4	1
- repérage éléments	nop2001.	doc	3	a4	1
- nomenclature	nop2001c	doc	4	a4	1
- fiche technique fabrication	fichfa1.	doc	5	a4	1
- récapitulation dessins techniques	recv0001	doc	6	a4	1
- dessins techniques	boncoup 1	doc	6		1
* détail devant droit	pov0001 d	es	7	a3	1
*bas parementure	parv0001 d	les	8	a4	1
* col chemisier	x7a02 de	es	9	a4	1
- gamme fabrication	gav0001.	doc	10	a4	2
- définition cotes dimensionnelles					



VESTE « SYLVIE » V0001

Cahier des charges:

FONCTION D'USAGE:

La coupe « fantaisie » de cette veste courte non doublée, à manches longues ainsique l'utilisation de matériaux agréables ont font une veste pratique, facile à porter sur une jupe ou pantalon pour le Printemps et les jours frais de l'Eté.

FONCTION TECHNIQUE:

- Veste non doublée, ouverte et fermée par un boutonnage sur le milieu devant.
- Devant et dos avec découpes obliques et empiècements.
- poches « poitrine » plaquées, insérées dans les découpes.
- Rabats poches insérés dans empiècements.
- Col chemisier ouvert.
- Manches « tailleur » longues.

Matériaux:

- toile unie 100% LIN, 2 coloris.
- toile thermocollante.

Fournitures:

- Boutons recouvert en tissu Ø: 18mm

Demandeur:

- clientèle féminine, âgée de 18 à 50 ans. Taille: 40N

Grade de qualité

- style « haut de gamme »

Conditionnement:

- Veste étiquetée, pliée dans un sachet plastique transparent.

Livraison: à livrer fin Juin 2000

Prix de revient: variable; est fonction des matériaux et fournitures utilisés.



VESTE « SYLVIE » réf. V0001

Dossier de Définition: (exigences de fabrication)

types de travaux	valeurs coutures	valeurs surpiqûres	références documents
rempliages - haut poches bas poche bas veste bas manches	20mm 10mm 30mm 30mm	15mm 1 et5mm 	Dessins techniques:
- coulissages - surpiquages -col rabats	7mm 7mm	1 et 5mm 1 et 5mm	poV0001 (détail devant))
assemblages - surpiquages - découpes dos , devants	10mm 10mm 10mm 10mm 10mm 10mm 10mm 10mm	1 et 5mm 1 et 5mm 1 et 5mm	parV0001 (bas parementures devant) X7a 02 (col chemisier)


MATERIELS pour la FABRICATION:

Désignation	Symbole	Symbole
	machine	point
piqueuses plates simples		301
surfileuses	l =	504
boutonnière « lingerie »		107



Rp	Nb	Désignation	Matière	Renseignements
1	1	Panneau milieu devant droit		
2	1	Panneau mimieu devant gauche		
3	1	Panneau central devant droit		
4	1	Panneau central devant gauche		
5	1	Panneau côté devant droit		
6	1	Panneau côté devant gauche		
7	1	empiècement devant droit		
8	1	empiècement devant gauche		
9	1	panneau milieu dos		
10	1	panneau côté dos droit		
11	1	panneau côté dos gauche		
12	1	empiècement dos		
13	1	doublage empiècement dos		
14	1	poche devant droite	coton ou lin	
15	1	poche devanr gauche	toile unie	
16	1	dessus rabat droit		
17	1	dessous rabat droit		
18	1	dessus rabat gauche		
19	1	dessous rabat gauche		
20	1	parementure devant droit		
21	1	parementure devant gauche		
22	1	col dessous		
23	1	col dessus		
24	1	dessus manche droite		
25	1	dessous manche droite		
26	1	dessus manche gauche		
27	1	dessous manche gauche		


NOMENCLATURE veste « Sylvie » V0001





REPERAGE éléments: veste "SYLVIE" V0001


VESTE "Sylvie " Réf.:V0001	FICHE	TECHNIQUE de	FABRICATION
	MATERIAUX	COMPOSITION PRODUIT	CONFECTIONNABILITE
V00001	MATIERE D'OEUVRE: *toile unie LIN: bleue rouge THERMOCOLLANT: - Référence: FILS: - bleu: N°2882 - rouge N°2990 AUTRES: - 6 boutons Ø 18mm	Matière d'oeuvre: 2 panneaux milieu devant 2 panneaux centraux devants 2 panneaux côtés devants 2 poches 2 rabats dessus 2 rabats dessous 2 empiècements devants 1 panneau central dos 2 panneaux côtés dos 1 empiècement dos 1 dessous col 1 dessus col 2 parementures devants 1 doublage dos 2 dessus manches 2 dessous manches Thermocollant:	POINTS: 3.5 pts / cm AIGUILLES: Nm:90 GUIDES ou ATTACHEMENTS: - guides margeurs CODE D'ENTRETIEN:
		2 parementures devants 2 poches (facultatif) 2 rabats 1 dessus col	
Echantillons		Informations complémentaires:	

VESTE « SYLVIE » V0001









Class	e:					N°:	
NOM: GAMME de FABI Référe PRODUIT:Veste " Sylvie " "			FABI	RICATION Date:			
			ence: V0001 Mode de lancement:		lancement:		
				Quanti	té:		
		COND	OITIONS T	ECHNO	LOGIQUES		
	Matière d'oeuvre	Machine	Type de point	Nombr pts/cm	Equipement	Outillage divers	Temps
toile u	nie lin ou coton	plate	301	3.5	- guides margeurs		
		surfileuse	504				
		boutonnièr e	107				
N°	0	pérations			Sch	émas	Directives Complémentair
** 01 02 03 04	PRÉPARATION: surfilage - doublage dos: épaules - parementures devants: épaules - poches: hauts - dessus et dessous manches PRÉPARATION: rabats *- coulisser *- dégarnir, retourner *- surpiquer *- contrôler	les			poV	tail poche 70001 3-B	
** 05 06 07 08 09	PRÉPARATION: poches + plaquage *- préformer rempli haut poches *- surpiquer remplis *- préformer poches au fer *- plaquer poche (s) sur panneau central devants *- contrôler				voir détail poche poV0001 A-A B-B plaquer poche , exécuter une piqure de maintien sur les côtés de la poche (5mm)		attention à l'appairage des poches a
**	<u>PRÉPARATION</u> : éléments empièce	-	levants et d	os +	po ^v	tail poche V0001 A-A	attention à l'appairage des devants
10 11	*- assembler panneau .mileu *- assembler panneau côté / p					. mais sans la poch	
12	*- assembler panneaux côtés	dos / panneau ce	entral dos		_	1-A	attention à l'endroit du
13 14	*- surfiler assemblages devant					surfilage	

B-B, piqure de maintien à 5mm

*- plaquer haut du rabat / bas devant (s).....

	Veste V0001 (suite)		
16	*- assembler empiècement / bas devant (s)	B-B	
17 18	*-assembler empiècement / bas dos *-surfiler assemblages empiècements + surfiler épaules devants et dos	identique à B-B mais sans le rabat	
** 19 20	<u>PRÉPARATION:</u> manches *- assembler coutures "saignée" et cout.coude *- ouvrir coutures au fer + préformer rempli du bas (30mm)	10	
21 22 23 24	 PRÉPARATION: col Coulisser col. Dégarnir et retourner col. Surpiquer col. + exécuter piqûre de maintien. à :la base du col Contrôler col 	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	
25 26 27	- <u>PRÉPARATION:</u> parementures - doublage dos - assembler épaules - ouvrir coutures au fer - surfiler contour extérieur parementure-doublage	11	
** 28 29 30	MONTAGE: ** épaules, côtés *- assembler coutures côtés + épaules devants / dos *- surpiquer épaules (coutures couchées vers dos) *- repasser, ouvrir coutures côtés	10	
31 32 33 34 35 36	col - assembler col / corps de la veste / doublage dos- parementures - + assembler bords devants / parementures (cout.10mm) + assembler bas parementures / devants (cout.30mm) - contrôler - cranter courbes, dégarnir angles haut et bas parementures - repasser, ouvrir coutures - retourner, contrôler les hauteurs devants - surpiquer bord devant et encolure	voir détail col X7a 02 + détail parementure parV0001 voir détail col surpiqures: 1 et 5mm	
37 38	**manches *- assembler manches / veste - contrôler, surfiler montage manches surfiler bas veste	10 504	
39 40 41 42 43 44 45	FINITION - exécuter piqures maintien doublage dos et parementures / veste - repasser , préformer rempli bas veste (30mm) - baguer bas à la main - exécuter boutonnières / veste - coudre les boutons - repasser, contrôler - plier et mettre en sachet	arrêts 5mm sur couture emmanchures (bas parementur et doublage,épaules)	