


1- DONNEZ LA SIGNIFICATION DES LETTRES S.E.R.P : /1

Les lettres S.E.R.P signifie Soudage Électrique par Résistance par Points.


2- LE SOUDAGE S.E.R.P PERMET D'OBTENIR : (Cocher la bonne réponse) /1

- Un assemblage thermique permanent hétérogène.
- Un assemblage thermique permanent autogène.
- Un assemblage thermique non permanent hétérogène.

3- NOMMEZ CHACUNE DES ÉTAPES DU CYCLE DE SOUDAGE S.E.R.P : /2



4- RELIER LES FORMULES AUX SCHÉMAS QUI CORRESPOND : /2



5- CITEZ UN RIQUE PROFESSIONNEL LIÉ À L'ACTIVITÉ: /2

- Les risques de brûlures par la projection de parties métalliques, les risques d'échauffement par un courant dérivé (bagues, gourmette, ...).

6- RAYER L'ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INUTILE: /2

- INDIVIDUELLE : Lunette de protection, ~~masque à souder~~, gants en cuir, combinaison de travail.
- COLLECTIF : Une couverture anti-feux, des écrans de soudure, ~~une aspiration des fumées nocives~~.