



Mesurer les tensions composées aux bornes d'un générateur triphasé

publié le 11/09/2008

Descriptif :

Vidéo sur les branchements à réaliser pour effectuer des mesures de tensions composées sur un générateur triphasé.

 Réaliser un montage permettant de mesurer les tensions composées aux bornes d'un générateur triphasé (Flash

Video de 2.9 Mo)

Auteur : F ROGER LP CHASSENEUIL

Durée : 0'46"

Document joint

 montage pour la mesure des tensions composées aux bornes d' un générateur (Zip de 6.2 Mo)

télécharger la video mpeg



**Académie
de Poitiers**

Avertissement : ce document est la reprise au format pdf d'un article proposé sur l'espace pédagogique de l'académie de Poitiers.

Il ne peut en aucun cas être proposé au téléchargement ou à la consultation depuis un autre site.